

Activation de la fonction téléphonie sur Gateway Five PSA :

En règle général la fonction iPod et USB fonctionne parfaitement.

Merci de suivre la procédure suivante :

- Déconnectez le Dongle Bluetooth du Gateway Five puis éteindre tout le système audio (attendez jusqu'à ce que la led Bleu du connecteur Port s'éteigne)
- Démarrez le moteur et allumez la radio. Attendez environ 2 minutes (Le Gateway va enregistrer la config "NO PHONE" actuelle)
- Éteignez le véhicule et attendez jusqu'au mode veille prolongé (led bleu off)
- Connectez le dongle Bluetooth puis démarrez le moteur et allumez l'autoradio. Attendez au moins 2 minutes l'autoradio va reconnaître l'option téléphone, avec un peu de chance "diagnostic in progress" apparaîtra sur l'afficheur.
- Éteignez le système audio ainsi que le moteur et attendez jusqu'au mode veille prolongé du véhicule. (led bleu off)
- Démarrez le moteur et allumez la radio. Normalement vous devriez avoir les options téléphonie disponible à l'écran.